


10/2010

PK38502,PK..

Verrohrung–Knickzylinder
Pipes–Outer boom ram
Tuyauter.–Verin deuxième bras

PK 38502,PK 42502



PALFINGER**PK38502,PK..****Verrohrung–Knickzylinder
Pipes–Outer boom ram
Tuyauter.–Verin deuxième bras**zu Tafel
to figure
voir planche**050.0200**

10/2010

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4999	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Soupape pilote	
2	HLA 789A	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	1/2"
3	TD 999	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
4	EH3199	2	Druckschlauch (F,TOWI)	Hose (F,TOWI)	Flexible (F,TOWI)	NW 12x3500
4	EH4251	2	Druckschlauch (F,TOQU)	Hose (F,TOQU)	Flexible (F,TOQU)	NW 12x4600
4	EH1036	2	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 12x2000
5	EH 719	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 12x1210
6	EH4049	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	
7	EA1782	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 16S R1/2" O
8	EA1747	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 8S 1/4–O
9	EA 236	2	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	VSTI R 1/4"
10	HLR10128	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
11	HLR10129	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16